

Dienstordnung der Anschlussbahn Bad Salzungen – Dorndorf

Anlage 2f: Verzeichnis der Bahnsteige

Betriebsstellen	km		Bahnsteig	Länge	Anmerkungen	Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen
	von	bis				
Leimbach-Kaiseroda	2,253	2,466	1	213 m	außer Betrieb	DB Station und Service & RbT Anschlussbahnleitung Vacha
Tiefenort	5,285	5,505	1	220 m	außer Betrieb	DB Station und Service & RbT Anschlussbahnleitung Vacha
Merkers	7,859	8,099	1	240 m	außer Betrieb	DB Station und Service & RbT Anschlussbahnleitung Vacha
Merkers	7,878	8,100	2	222 m	außer Betrieb, höhengleicher Zugang üb. Gl 1	DB Station und Service & RbT Anschlussbahnleitung Vacha
Dorndorf	11,002	11,235	2	233 m	außer Betrieb	DB Station und Service & RbT Anschlussbahnleitung Vacha
Dorndorf	11,036	11,236	4	200 m	außer Betrieb	DB Station und Service & RbT Anschlussbahnleitung Vacha